





OBSERVACIONES:

- Proyección de cielorraso en mal estado
- Abertura tapiada a modificar
- Muro liviano: Exterior: chapas de fibrocemento. Interior: madera machimburada pintada
- Muro de mampostería.
- Línea de cumbrera



Acceso peatonal

Acceso vehicular


ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUR
 RELEVAMIENTO: Anq. Ymirini Maripacú
 ESCALA: 1:100
 FECHA: Febrero 2022
PLANTA DEL COMUNITO
 REF: PLANO 1