

EXTERIORES

Fachada oficina gerencial con llegada de aleros de oficinas administrativa y semitécnica.



Fachada oficina administrativa.



Fachada oeste - oficina semitécnica.



Fachada norte – oficina gerencial. Pretil faltante en media agua.



Oficina administrativa: Faltante de pretil en media agua, cumbrera floja, estado de chapas regular, dos chimeneas inutilizadas y vegetación en canalón.



Oficina semitécnica. Chapas y cumbrera en apariencia flojas con desgaste en su pintura.



Pasaje entre oficina administrativa y cocina – comedor. Faltante de pretil en media agua y en sector agregado sobre puerta.



Fachada norte, oficina semitécnica. Faltante alero de chapa sobre ventana y dos chimeneas inutilizadas.



INTERIORES

Oficina Administrativa. Sectores de cielorraso en mal estado.



Cerramiento de abertura en mampuesto de bloque de hormigón con problema en las juntas y estado de cielorraso en circulación hacia cocina – comedor/pieza descanso.



Estufa en oficina gerencial a reparar la salida del caño por filtraciones de agua de lluvia.



Cocina – comedor/pieza descanso. Estado de cielorraso.

