



ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO

GERENCIA DE ADQUISICIONES (DEPARTAMENTO DE LICITACIONES)

Montevideo, 18 de setiembre de 2026

COMUNICADO N.º 1

**CD-2026-0313 – REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GABINETES HIGIÉNICOS EN
TACUAREMBÓ Y RIVERA**

ANTE CONSULTAS DE EVENTUALES OFERENTES SE COMUNICA LO SIGUIENTE:

Consulta 1:

¿Abastecimiento embutido?

Respuesta 1:

Referido a la distribución de agua, se podrá dejar la instalación vista, prolijamente dispuesta con grampas separadas de forma tal que se eviten futuras deformaciones, en termofusión y posteriormente pintarlas.

Consulta 2:

¿Pintar paredes de baños existentes?

Respuesta 2:

Los paramentos que no estén revestidos se deberán pintar con hidroesmalte epoxi o similar, que genere una superficie lavable hasta una altura mínima de 1,80 mts y el resto con esmalte al agua satinado semi-mate con antihongos o similar. Los colores se definirán con la D.O.

Consulta 3:

¿Baño a construir con cielorraso?

Respuesta 3:

Si se refiere a los módulos accesibles a construir, la respuesta es que deben tener cubierta, con adecuada aislación térmica y húmedica. En el caso de Rivera, se podrá ofertar un cielorraso (falso techo) o recuperar y pintar el existente. En el caso de Tacuarembó, se observó en la visita que es preferible recuperar y pintar el existente.

Consulta 4:

¿Instalación eléctrica?

Respuesta 4:

En los casos en que se pueda utilizar canalizaciones existentes embutidas, se optará por esta opción. En caso contrario, se admitirá instalación aparente y se exigirá como mínimo tubos y accesorios de PVC homologados por UTE y URSEA (tipo FUSGER o similar). Las protecciones deberán estar ubicadas en cajas estancas y de difícil acceso al público y se coordinarán con la D.O.

Consulta 5:

En baños existentes: ¿cisternas Magya exteriores?

Respuesta 5:

La cisterna Magya es una opción adecuada para lo que se pretende. Se pide así mismo evaluar embutir el caño de bajada al inodoro por un tema de protección mecánica ante actos vandálicos. Se podrá presentar como alternativa si se entiende que aumenta la cotización.

Consulta 6:

¿Puertas internas? ¿Alguna medida en especial?

Respuesta 6:

Como se observó en la visita, los parantes y las hojas de puertas se encuentran en estado de deterioro. Se podrán reponer por nuevas, de madera o de aluminio, separadas del piso 15 cms y mínimo de 1,80 mts de altura. En el caso de Tacuarembó, se incorporarán 6 rejillas celosía fija en aluminio en los vanos existentes.

Juan Ignacio Senosiain
Gerencia de Adquisiciones